



INSTRUKCJA 231

IM-SV-168-19-W










Vor der Funktionsprüfung und der Anbringung der Schutzfolie muss der aufgetragene Reparaturlack 24 Stunden trocknen





NIP: 741-16-67-382
KRS 0000149249, Sąd Rejonowy w Olsztynie



REGON: 510 618 060
Kapitał zakładowy 56 500 PLN

IM-SV-167-19-W